



छवि प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।  
उत्पाद विवरणको लागि विधिगता हेर्नुहोस्।

## LMK01801BISQX/NOPB

भाग संख्या: **LMK01801BISQX/NOPB**  
उत्पाद विवरण: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN  
RoHS स्थिति: लीड फ्री / RoHS अनुपालन  
डेटासेटहरू:

निर्माता / ब्रान्ड: N/A  
बाट पठाउनुहोस्: Hong Kong  
दुबानी मार्ग: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

जाँच सबमिट गर्नुहोस् >

### उत्पाद विवरण

भाग संख्या	LMK01801BISQX/NOPB	निर्माता	N/A
विवरण	IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN	लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति	लीड फ्री / RoHS अनुपालन
डाटा पाना			
भोल्टेज - आपूर्ति	3.15 V ~ 3.45 V	टाइप गर्नुहोस्	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
उपकरण प्याकेज	48-WQFN (7x7)	श्रृंखला	-
अनुपात - इनपुट: आउटपुट	1:8, 1:6	प्याकेजिड	Tape & Reel (TR)
प्याकेज / केस	48-WQFN Exposed Pad	निर्गत	LVC MOS, LVDS, LVPECL
परिचालन तापमान	-40°C ~ 85°C	सर्किटहरूको संख्या	2
माउन्टिंग प्रकार	Surface Mount	नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल)	3 (168 Hours)
निर्माता मानक लीड टाइम	12 Weeks	लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति	Lead free / RoHS Compliant
इनपुट	LVC MOS, LVDS, LVPECL, RF Sinewave	आवृत्ति - अधिकतम	3.1GHz
भिन्न - इनपुट: आउटपुट	Yes/Yes	विस्तृत विवरण	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 1:8, 1:6 3.1GHz 48-WQFN Exposed Pad
वेस भाग संख्या	LMK01801		

### सम्बन्धित उत्पादनहरू

<p><b>LMK01020ISQX/NOPB</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LMK02000EVAL-2</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: BOARD EVAL FOR LMK02000-2</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LMK01801BEVAL/NOPB</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: BOARD EVAL FOR LMK01801B</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LMK02000ISQX/NOPB</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LMK02000EVAL-1</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: BOARD EVAL WITH 245.76 VCXO</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LMK01020ISQ/NOPB</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LMK02002ISQ/NOPB</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: IC CLOCK CONDITIONER PLL 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LMK01801BISQ/NOPB</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LMK01020ISQE/NOPB</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LMK01801BISQE/NOPB</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LMK02000EVAL2</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: BOARD EVALUATION FOR LMK02000</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LMK02000ISQ/NOPB</b> निर्माताहरू: N/A विवरण: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

### सम्बन्धित ट्यागहरू

LMK01801BISQX/NOPB

LMK01801BISQX/NOPB मूल्य

LMK01801BISQX/NOPB PDF डाटाशीट

LMK01801BISQX/NOPB स्टक

LMK01801BISQX/NOPB

LMK01801BISQX/NOPB वितरक

LMK01801BISQX/NOPB चित्रहरू

LMK01801BISQX/NOPB डाटाशीट डाउनलोड गर्नुहोस्

LMK01801BISQX/NOPB खरीद गर्नुहोस्

आपूर्तिकर्ता

LMK01801BISQX/NOPB आपूर्तिकर्ता

LMK01801BISQX/NOPB छवि

LMK01801BISQX/NOPB डाटाशीट

LMK01801BISQX/NOPB खरीद गर्नुहोस्

वितरक